

Preventivní prohlídka objektu, pracoviště z hlediska PO
květen 2018

Majitel objektu: BD Úslavská 589

Kontrolovaný objekt: bytový dům
Úslavská 2, 4, 6, Praha 9
bez zvýšeného PN

Požární hydranty
revize 1x ročně provádí Vesta s.r.o. 5/2018 – 5/2019 bez závad

Hasicí přístroje
revize 1x ročně provádí Vesta s.r.o. 5/2018 – 5/2019 bez závad

Požární dveře
2ks dveří oddělující půdní sekce bez závad

Výměník
provozuje externí firma včetně revizí

Revize elektro
dle ČSN – určí revizní technik zajišťuje majitel objektu (bytové družstvo)

Revize hromosvodů
dle ČSN – určí revizní technik zajišťuje majitel objektu (bytové družstvo)

Bezpečnostní značení
bez závad, technologie označeny
PPS vyvěšeny

Prostory - volnost a přístupnost
technologie bez závad
společné prostory bez závad

Soukromé prostory *Podle zákona o Požární ochraně za pronajaté prostory odpovídá daný uživatel (provozovatel) těchto prostor, nikoli majitel objektu . Uživatel těchto prostor nese také právní důsledky za provozování a činnost v těchto místech. Veškerou požárně-bezpečností prevencí a revize si musí zajišťovat provozovatel těchto prostor, nikoli majitel objektu.*

Termín pro odstranění závad: ----

Ve společných prostorách objektu nejsou zjevné závady
z hlediska požární bezpečnosti a prevence

Kontrolu provedl:

Jan Petřík

Z-OZO-48/2007

petrik@vesta.cz

mob. 603 418 857

Dne:

11/5/2018

VESTA s.r.o.
Divižova 11
197 00 Praha 9-Kbely
ICO: 48115533

VESTA s.r.o.
Divižova 11
197 00 Praha 9-Kbely
ICO: 48115533