

Preventivní prohlídka objektu, pracoviště z hlediska PO
květen 2016

Majitel objektu: **BD Úslavská 589**

Kontrolovaný objekt: **bytový dům**
Úslavská 2, 4, 6, Praha 9
bez zvýšeného PN

Požární hydranty

revize 1x ročně provádí Vesta s.r.o. 5/2016 – 5/2017 bez závad

Hasicí přístroje

revize 1x ročně provádí Vesta s.r.o. 5/2016 – 5/2017 bez závad

Požární dveře

2ks dveří oddělující půdní sekce bez závad

Výměník

prevozuje externí firma včetně revizí

Revize elektro

dle ČSN – určí revizní technik zajišťuje majitel objektu (bytové družstvo)

Revize hromosvodů

dle ČSN – určí revizní technik zajišťuje majitel objektu (bytové družstvo)

Bezpečnostní značení

bez závad, technologie označeny
PPS vyvěšeny

Prostory - volnost a přístupnost

technologie bez závad
společné prostory bez závad

Soukromé prostory *Podle zákona o Požární ochraně za pronajaté prostory odpovídá daný uživatel (provozovatel) těchto prostor, nikoli majitel objektu .
Uživatel těchto prostor nese také právní důsledky za provozování a činnost v těchto místech. Veškerou požárně-bezpečností prevenci a revize si musí zajišťovat provozovatel těchto prostor, nikoli majitel objektu.*

Termín pro odstranění závad: -----

Ve společných prostorách objektu nejsou zjevné závady
z hlediska požární bezpečnosti a prevence

Kontrolu provedl:

Jan Petřík

Z-OZO-48/2007

petrik@vesta.cz

mob. 603 418 857


VESTA s.r.o.
Divišova 11
197 00 Praha 9-Kbely
IČO: 08115533

Dne:

20/5/2016